


OS530-DM - OMEGASCOPE™

 Präzise Entfernungsmessung mit integriertem Entfernungsmesser

Infrarot-Thermometer mit integriertem Entfernungsmesser




Einschließlich vier Lithium-Mignonzellen und/oder einer 9-V-Batterie Oberflächenfühler Modell 88006. Bitte separat bestellen.



Messung der Temperatur im Energiebereich sowie der Entfernung zum Energiebereich

Umschaltbarer Punkt-/Kreis-Laser



Technische Daten

Wiederholbarkeit:

± (1% der Anzeige + 1 Digit) **Auflösung:** 1°C oder 1°F
(0,1°C/°F bei Modell OS530HRE)

Ansprechzeit: 100 ms Spektralbereich: 8 bis 14 μm Emissionsfaktor: 0,10 bis 1,00 in

Schritten von 0,01

Betriebsumgebung: 0 bis 50°C Spannungsversorgung: vier Lithium-Mignonzellen (beiliegend) oder Steckernetzteil als Option Lebensdauer der Batterien: 60 Stunden (Alkalizelle), 10 Tage

(Lithiumzellen); (ohne Entfernungs-

nessung)

Analogausgang: 1 mV/°C oder 1 mV/°F

Stativanschluss: 1/4"-20 UNC

Anzeige: Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige für aktuellen Messwert sowie

Min.-/Max.-Wert, Mittelwert oder Temperaturdifferenz gleichzeitig **Alarm:** Hi-Alarm als Standard, mit akustischer und optischer Ausgabe **RS232:** Bidirektionale Kommunikation

Laservisier

Wellenlänge (Farbe): 650 nm (rot)

Arbeitsentfernung: Laserpunkt: 0,6 bis 12 m Laserkreis: 0,6 bis 4,5 m FDA-Klassifizierung: Class II

Europäische Klassifizierung: Klasse 2 Durchmesser des Laserstrahls: 5 mm Betriebstemperatur: 0 bis 50°C

Entfernungsmesser Bereich: 0.9 bis 9 m

Genauigkeit: 0,5% der Anzeige,

mindestens jedoch 1,3 cm

Einheit: Meter oder Fuß, umschaltbar

Spannungsversorgung:

HH-DM: 9 V Alkalizelle (beiliegend) Integrierte Modelle: 4 Li-Mignonzellen (beiliegend) oder Steckernetzteil (Option)

Sensor: Ultraschallwandler Abmessungen HH-DM:

 $130 \times 70 \times 28,5 \text{ mm } (T \times B \times H)$

Vorsichtshinweise

- Für eine genaue Messung der Entfernung muss die Oberfläche hart und flach sein sowie Ultraschallimpulse reflektieren.
- Die Entfernung kann nicht durch Glas oder Rauch hindurch oder an weichen Flächen gemessen werden.
- Der Entfernungsmesser muss im rechten Winkel zur Zielfläche gehalten werden.
- Der Entfernungsmesser ist nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen ausgelegt.
- Einsatz in geschlossenen Räumen ausgelegt.

 Die Genauigkeit der Entfernungsmessung ist
- Die Genauigkeit der Entfernungsmessung ist von den Umgebungsbedingungen abhängig.
- Richten Sie den Entfernungsmesser nicht auf Personen

OS530-DM - OMEGASCOPE™ für -30 bis 871°C mit integrierter Entfernungsmesser-Option

| Postollograham (ALL) | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bestellangaben (ModelInummer angeben) | | | | | | |
| ModelInummer | OS530LE-DM | OS530HRE-DM | OS532E-DM | OS533E-DM | OS534E-DM | |
| Genauigkeit* (in % der Anzeige) | ±1% d. A. | |
| Bereich | -23 bis 538°C | -30 bis 121°C | -23 bis 538°C | -23 bis 538°C | -23 bis 871°C | |
| Emissionsfaktor | einstellbar | einstellbar | einstellbar | einstellbar | einstellbar | |
| Anzeigenauflösung | 1° | 0,1° | 1° | 1° | 1° | |
| Entfernung/Messfleck | 10:1 | 20:1 | 10:1 | 20:1 | 30:1 | |
| Temperaturdifferenz | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Min./MaxTemperatur | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Mittlere Temperatur | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Hi-Alarm | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Lo-Alarm | | | | Standard | Standard | |
| Summer und Alarmsymbol | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| UmgebungstempKomp. | | _ | | Standard | Standard | |
| Analogausgang | 1 mV/Grad | |
| RS232-Schnittstelle | _ | | _ | Standard | Standard | |
| Thermoelement-Eingang | <u> </u> | _ | Standard | Standard | Standard | |
| Datenaufzeichnung | | | | _ | Standard | |
| Laservisier (integriert) | Punkt/Kreis | Punkt/Kreis | Punkt/Kreis | Punkt/Kreis | Punkt/Kreis | |
| Dauerbetriebsschalter | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Halten des letzten Messwerts | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Entfernungsmessung | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |

^{*} oder 1,7°C, je nachdem, welcher Wert größer ist.

Bestellbeispiel: OS532E-DM, Tragbares Infrarot-Thermometer mit integriertem Punkt-/Kreis-Laser, Thermoelementeingang und Entfernungsmesser, plus OCW-3, OMEGACARESM 3-Jahre erweiterte Garantie.

Zubehör

| Bestellangaben (Modellnummer angeben) | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Modell-Nr. | Beschreibung | | |
| OS520-Adaptor-110V | Steckernetzteil, 110 V AC | | |
| OS520-Adaptor-220V | Steckernetzteil, 220 V AC | | |
| OS520-RCC | Robuster Hartschalenkoffer | | |
| OM-3000-SC | Tragetasche (Ersatz) | | |
| 88013K | Oberflächenfühler, bis zu 815°C (1500°F) | | |
| 88001K | Oberflächenfühler, bis zu 482°C (900°F) | | |
| CAL-3-IR | NIST-rückführbare Kalibrierung | | |
| TRIPOD | Leichtes Stativ mit Tragetasche | | |
| HH-DM | Entfernungsmesser mit Montagehalterung | | |



HH-DM, vor Ort installierbarer Entfernungsmesser, TRIPOD, leichtes Stativ mit Tragetasche. Bitte separat bestellen.